

お客様

こんにちは。トリコオンラインショップです。いつも弊社をご利用いただきましてありがとうございます。

.....
今回新たに安川電機製モーターとアンプの実機確認が可能になりましたのでご案内いたします。

①アンプ:SGDB-15VDY65

モーター:SGMP-15A3TE11

②アンプ:SGDB-08VPY70

モーター:SGMP-08A3TE31

◆商品お問合せ・修理受付◆

TEL 044-870-7881

FAX 044-870-8617

E-mail: shop@torico-ltd.co.jp

動作確認対応修理品

モーターリスト

| メーカー | 型式 |
|--------------------------|------------------------|
| TAMAGAWA SEIKI | TS3510N34E10 |
| | TS3510N39E10 |
| | TS3510N40E10 |
| | TS3510N45E10 |
| | TS3510N34E13 |
| | TS3510N38E13 |
| | TS4559E15 |
| | TS4559N3E15 |
| | TS667N9E15 |
| | TS667N18E15 |
| | TS678N10E33 |
| | TS3510N10E61 |
| | TS678N8E63 |
| | YASKAWA |
| USAHEM-03DS32 | |
| USAHEM-03DS32A | |
| USAHEM-03DS52 | |
| USAHEM-01-TL-31 | |
| SGMS-50A6AB | |
| SGMP-08A3TE31 | |
| SGMP-15A3TE11 | |
| MINERITA MOTOR RM SERIES | |
| ハーモニックドライブ | RS-14B-6002C-SP |
| | RHS-20-3803-SP |
| | RH-8D-50-(PM)-SP |
| | RF-25-1507-E020BO |
| | RHS-25-6012-BE050BL-SP |
| | RHS-25-6012-BE020BL-SP |
| | RH-25-6012-BE020BL-SP |
| | RHS-25-6018-BE020BL-SP |
| | RHS-25-6018-BE036BL-SP |
| | RH-11-6001-E020BL |
| | RHS-6018-BE020BL-SP |
| | RHS-23-6018-BE020BL-SP |
| | RH-11-6001-E020BL-SP |
| | RH-17-3004-E020BL-SP2 |
| | RHS-32-3830-BE020BL-SP |
| | SANYO DENKI |
| 62BM006DXEAS | |
| OLYMPUS | BC10CA52CACDN |
| PANASONIC | EP-0Z35(A) |
| | MFA020HA2NSG |
| | MSM022A1A |
| | MSM042A |
| SINANO ELECTRIC CORP | 5CA12-1SE6F-SD |
| HANAZUKA DENKI | WH-0830TEG |

モーターリスト

| メーカー | 型式 |
|-----------|------------|
| MITUBISHI | HA-SA102 |
| | HA-SA502 |
| | HA-FF13 |
| | HA-FF23 |
| | HA-FF33B |
| | HC-MF13BG2 |
| | HC-MF23 |
| | HC-MF43 |
| | HC-MF73 |
| | HC-SF52 |
| | HC-SF102K |
| | HC-RF103 |
| | HC-SF353 |
| | HA-FF63 |

ドライバリスト

| メーカー | 型式 |
|-----------|-------------------|
| ORIENTAL | UDX 5107 |
| | UDX 5107 N |
| | UDX 5107 G4-2 |
| | UDX 5114 |
| | UDX 5114 N-E |
| | UDX 5114 G3-2 |
| | UDX 5103 |
| | UDX 5105 |
| | UDX 5105 |
| MYCOM | UPS 55 -510 |
| | UPS 50 -110 |
| ORIENTAL | UDK 5114 N |
| | UDK 5114 N-M |
| | UDK 5128 N-M |
| YASKAWA | SGDB-08VPY70 |
| | SGDB-15VDY65 |
| PANASONIC | MSD043A1 |
| OLYMPUS | DBCP 10CA52 CDB |
| | DBCP 30CA52 CDB |
| | DBCP 30CA13 BDB |
| | DBAP 10CA52 CS536 |
| | DBAP 30CA13 CDA |
| | DBGP 10DB23 AEA |
| SANYO | 65BA030EXKTO |
| YAMAHA | DRCH-1515 |

ドライバリスト

| メーカー | 型式 |
|-----------|-------------|
| MITUBISHI | MR-SA102 |
| | MR-SA502 |
| | MR-J2-10A |
| | MR-J2-10B |
| | MR-J2-20A |
| | MR-J2-20B |
| | MR-J2-40A |
| | MR-J2-40B |
| | MR-J2-100A |
| | MR-J2-100B |
| | MR-J2-200A |
| | MR-J2-200B |
| | MR-J2S-10A |
| | MR-J2S-10B |
| | MR-J2S-20A |
| | MR-J2S-20B |
| | MR-J2S-40A |
| | MR-J2S-40B |
| | MR-J2S-70B |
| | MR-J2S-100A |
| | MR-J2S-100B |
| | MR-J2S-200A |
| | MR-J2S-200B |
| | MR-H10A |
| MR-H20A | |
| MR-H40A | |
| MR-H60A | |
| MR-H100A | |
| MR-H200A | |
| MR-H10BN | |
| MR-H20BN | |
| MR-H40BN | |
| MR-H60BN | |
| MR-H100BN | |
| MR-H200BN | |
| MR-SC40 | |

(株)トリコ
 〒105-0004 港区新橋3-6-6
 TEL 03-3503-1711
 FAX 03-3503-1755

