

お客様

こんにちは。トリコオンラインショップです。
いつも弊社をご利用いただきましてありがとうございます。

.....

三菱 Kシリーズ下記の実機確認が可能になりましたのでご案内いたします。

・ Kシリーズ PLC

KOJ2 CPU ユニット

◆商品お問合せ・修理受付◆

TEL 044-870-7881

FAX 044-870-8617

E-mail: shop@torico-ltd.co.jp



株式会社 トリコ

トリコ修理後の動作確認対応品

1. 三菱メルセックAシリーズ
2. 三菱サーボモータ、サーボアンプ
H、SA、J、J2シリーズ

2015年4月



TORICO
株式会社トリコ

三菱PLC Melsec Aシリーズ修理提案

PLC Melsec AシリーズからQシリーズへの移行での 問題点

- 生産中止で新規入手不可
- メーカー修理が終了している
- 大量のAシリーズ使用、予備品多数有り
- 通信形態が違うが違う
- ソフトの組み替えが必要
- 更新の場合、前ユニット交換で多額の予算が発生する

動作確認品種



ラダープログラムを入力してユニットの動作を確認する

	ユニット名	機能
確認済	A3HCPU	CPU
	A2ACPU-S1	CPU
	AJ72 P25	リンクカード
	AX11	入力
	AX41	入力
	AY13	出力
	AY41	出力
	AY42	出力
	AY60	出力
	A62P	電源
	A61P	電源
	A1MCPUCPU	CPU
	A42XY	入出力
	AY23	出力
予定	AD61S1	高速カウンタユニット
	AD75M3	3軸位置決めユニット
	AY81	出力

修理アイテム品は順次拡大していきます



TORICO
株式会社トリコ

サーボモーター、ドライバーH・SA・J1・J2修理提案


サーボモータ、ドライバーH・SA・J1・J2からJ3・J4への 移行での問題点

- 生産中止で新規入手不可
- メーカー修理が終了している
- 大量のH・SA・J1・J2シリーズ使用、予備品多数有り
- J1・J2はモータ、ドライバーともに共通使用化、J3・J4共通使用不可
- PLCからのソフトの組み替えが必要
- 更新の場合、前ユニット交換で多額の予算が発生する

動作確認品種

現在確認対応済み

モーター	型式
	HA-SA22,52,102,152
	HA-FF13
	HA-FF23
	HA-FF33B
	HC-SF353
ドライバー	型式
	MR-SA22,52,102,152
	MR-J2S-10B
	MR-J2-20B
	MR-J2-40B
	MR-J2-350B



確認用ツール

修理アイテム品は
順次拡大していきます